


УТВЕРЖДЕНО



Требования

**к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке верхнего строения
ванных стекловаренных печей (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)**

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «Промышленные печи и дымовые трубы»

Вид работ № 31.2. «Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1 В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Не менее чем 3 работника с высшим профессиональным или не менее чем 5 работников со средним профессиональным образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

Handwritten signature

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов РОО «Союз «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «07» июня 2016 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Тутаришев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской готовности (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «Промышленные печи и дымовые трубы»

Вид работ № 31.3. «Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1 В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Не менее чем 3 работника с высшим профессиональным или не менее чем 5 работников со средним профессиональным образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов РОР «Союз «СРО «РОСК»
Протокол № 01 от «07» июня 2016 г.
Председатель Общего собрания
Б.З. Гутаришев



Требования

**к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электролизеров для
алюминиевой промышленности (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)**

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «Промышленные печи и дымовые трубы»

Вид работ № 31.4. «Электролизеры для алюминиевой промышленности»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1 В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Не менее чем 3 работника с высшим профессиональным или не менее чем 5 работников со средним профессиональным образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания
членов РОР «Союз «СРО «РОСК»
Протокол №1 от «07» июня 2016 г.
Председатель Общего собрания
Б.З.Гутаринцев



Требования

к выдаче Свидетельства о допуске к работам по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

ГРУППА ВИДОВ РАБОТ № 31 «Промышленные печи и дымовые трубы»

Вид работ № 31.5. «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб»

1. Требования к выдаче Свидетельства:

1.1 В части кадрового состава:

1.1.1. Необходимо соблюдать требования к выдаче Свидетельства о допуске в части кадрового состава, содержащиеся в пунктах 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 4 Общей части требований.

1.1.2. Не менее чем 3 работника с высшим профессиональным или не менее чем 5 работников со средним профессиональным образованием, обеспечивающих безопасное выполнение работ должны иметь образование соответствующего для выполнения этого вида работ профиля раздела 3 Общей части требований.

1.2. Требованиями к повышению квалификации и аттестации является соблюдение раздела 5 Общей части требований.

1.3. Требованиями к имуществу являются соблюдение условий, указанных в разделе 6 Общей части требований.

1.4. Требованиями к контролю качества являются соблюдение условий, указанных в разделе 7 Общей части требований.